

Ремонт АКПП Skoda (Шкода)

Определите свою трансмиссию в табличке ниже по тексту

[Подробнее](#) (после нажатия "подробнее раскрывается список приведенный ниже")

Стоимость снятия/установки АКПП:

для переднеприводных Skoda - **7000 руб.**

Стоимость ремонта гидроблока:

для Skoda - **23000 руб.**

| Марка | Модель | Год выпуска | Двигатель | Трансмиссия | ATF | Стоимость восстан. АКПП руб. |
|-------|----------|-------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------|
| SKODA | FABIA | 2000-08 | L4 1.4L | JF404E | Fuchs 4400 | звоните 8(863) 255-03-30 |
| SKODA | FABIA | 2008-11 | L4 1.4L 1.6L | TF-61SN | Fuchs 4400 | 75000 |
| SKODA | FABIA | 2010-11 | L4 1.2L 1.4L | DQ200 | Fuchs 4400 | звоните 8(863) 255-03-30 |
| SKODA | LAURA | 2005-11 | L4 1.9L 2.0L | DQ250 (02E) | Fuchs 4400 | звоните 8(863) 255-03-30 |
| SKODA | MODEL A | 2011 | L4 1.4L 1.6L | DQ200 | Fuchs 4400 | звоните 8(863) 255-03-30 |
| SKODA | OCTAVIA | 2000-10 | L4 1.6L 1.8L 1.9L 2.0L | AG4 | Fuchs 4400 | звоните 8(863) 255-03-30 |
| SKODA | OCTAVIA | 2004-11 | L4 1.4L 1.6L 1.8L 2.0L | TF-61SN | Fuchs 4400 | 75000 |
| SKODA | OCTAVIA | 2004-11 | L4 1.9L 2.0L | DQ250 (02E) | Fuchs 4400 | звоните 8(863) 255-03-30 |
| SKODA | OCTAVIA | 2009-11 | L4 1.4L 1.6L 1.8L 2.0L | DQ200 | Fuchs 4400 | звоните 8(863) 255-03-30 |
| SKODA | ROOMSTER | 2006-10 | L4 1.6L | TF-61SN | Fuchs 4400 | 75000 |
| SKODA | SUPERB | 2001-08 | L4 1.9L V6 2.5L 2.8L | ZF5HP19F LA | Fuchs 4400 | 61000 |
| SKODA | SUPERB | 2005-08 | L4 1.8L V6 2.8L | ZF5HP19F L | Fuchs 4400 | 61000 |
| SKODA | SUPERB | 2008-11 | L4 1.8L 2.0L V6 3.2L 3.6L | DQ250 (02E) | Fuchs 4400 | звоните 8(863) 255-03-30 |
| SKODA | SUPERB | 2008-11 | L4 1.8L | DQ200 | Fuchs 4400 | звоните 8(863) 255-03-30 |
| SKODA | SUPERB | 2009-11 | L4 2.0L V6 3.2L | TF-60SN | Fuchs 4400 | 75000 |
| SKODA | SUPERB | 2009-11 | L4 1.8L | TF-61SN | Fuchs 4400 | 75000 |

Все АКПП в комплекте с гидротрансформатором.